

一般廃棄物処理施設(最終処分場)の維持管理状況報告書

令和6年度

1 施設の概要

施設名称	渋川地区広域圏清掃センターエコ小野上処分場
設置主体名	渋川地区広域圏町村圏振興整備組合
施設の所在地	渋川市小野子365番地
埋立面積	6,730㎡
埋立容量	70,000㎡
浸出水の処理能力	20㎡/日
浸出水の処理方式	凝集沈殿設備+生物処理設備+凝集膜分離設備+活性炭吸着設備+膜処理(脱塩)+消毒

2 埋め立てた廃棄物の種類、数量

項目	計	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
焼却残渣 (t)	556.01	268.26	287.75										
飛灰 (t)	153.75	75.50	78.25										
破砕不燃物 (t)	173.18	90.31	82.87										
計 (t)	882.94	434.07	448.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

3 点検項目

項目		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
擁壁等	点検日	30日	31日										
	点検結果	○	○										
点検の結果損壊する恐れがある場合の対応													
遮水工の点検	点検日	30日	31日										
	点検結果	○	○										
点検の結果遮水工が低下する恐れがある場合の対応													
沈砂池	点検日	30日	31日										
	点検結果	○	○										
点検の結果損壊する恐れがある場合の対応													
浸出水処理施設	点検日	30日	31日										
	点検結果	○	○										
点検の結果異常が認められた場合の対応													

4 残余の埋立容量

測定年月日	
-------	--



